

9月7日に釧路空港において発生した、当校の訓練機（シーラス式 SR22 型、JA018C、計 4 名搭乗）による事案につきまして、より安全な訓練体制構築のため飛行訓練の実施を見合わせておりましたが、原因の推定が行われ、以下の通りの再発防止策を実施したことから、9月25日以降、帯広分校における飛行訓練を再開することと致しましたので、この場を借りてご報告させていただきます。

- ・教官及び在校生に対する安全教育
- ・教官に対する FTD（模擬飛行訓練装置）を使用した技能確認

今後ともより一層の安全運航に努めてまいりますのでご理解、ご協力のほどよろしくお願い致します。